

Identificação da reparação

Referência

REP-1052

Estado

Pronta para levantamento

Data de entrada

07/08/2026 15:02

Previsão de conclusão

—

Matrícula

P · 42-ZX-11

Viatura

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI

Cor

Cinzento

Ano

2018

Quilómetros

211.820 km

Combustível à entrada

3/8

VIN

WDBDEMO000000003

Tipo de combustível

Diesel

Dados do cliente

Cliente

Transportes Norte, Lda.

Contacto

+3512254801

E-mail

frota@example.test

Morada

Zona Industrial Norte 7 4475-120 Maia

Pedido do cliente

Luz de avaria e perda de potência.

Diagnóstico

Falha em sensor de pressão.

Trabalhos realizados

Sensor substituído e teste de estrada concluído.

Orçamento e valores

O orçamento não possui peças ou serviços discriminados.

Observações do orçamento
Diagnóstico elétrico

Base do orçamento (sem IVA)	117,89 €
IVA incluído no orçamento 23%	27,11 €
Total final do orçamento	145,00 €
Base do preço final (sem IVA)	117,89 €
IVA incluído no preço final 23%	27,11 €
Preço final com IVA	145,00 €
Estado do pagamento	Não pago
Total recebido	75,00 €
Valor em falta	70,00 €

Observações do preço final
Diagnóstico e sensor

Pagamentos registados

08/08/2026 11:20 Dinheiro · 75,00 €
Referência: CX-1052 · Adiantamento. · Registrado por Visitante Demo

Histórico da intervenção

07/08/2026 15:02 Pronta para levantamento
Utilizador: Visitante Demo · Estado de demonstração.

Confirmação

Declaro que tomei conhecimento dos trabalhos e valores indicados nesta ordem de reparação.

Assinatura da oficina

Assinatura do cliente

Morada da oficina: Demonstração FB3D