

Identificação da reparação

Referência

REP-1050

Estado

Em diagnóstico

Data de entrada

06/08/2026 15:02

Previsão de conclusão

—

Matrícula

P · 91-VV-08

Viatura

Volkswagen Golf 2.0 TDI

Cor

Azul

Ano

2017

Quilómetros

149.600 km

Combustível à entrada

4/8

VIN

WVWDEMO000000005

Tipo de combustível

Diesel

Dados do cliente

Cliente

Carlos Ferreira

Contacto

+3519184422

E-mail

carlos.ferreira@example.test

Morada

Rua das Flores 91 4000-220 Porto

Pedido do cliente

Barulho na suspensão dianteira.

Diagnóstico

Em diagnóstico.

Trabalhos realizados

A intervenção ainda está em curso ou os trabalhos ainda não foram registados.

Orçamento e valores

O orçamento não possui peças ou serviços discriminados.

Total do orçamento sem IVA	—
Preço final	—
Estado do pagamento	Não pago
Total recebido	0,00 €
Valor em falta	—

Histórico da intervenção

06/08/2026 15:02

Em diagnóstico
Utilizador: Visitante Demo · Estado de demonstração.

Confirmação

Declaro que tomei conhecimento dos trabalhos e valores indicados nesta ordem de reparação.

Assinatura da oficina

Morada da oficina: Demonstração FB3D

Assinatura do cliente