

Identificação da reparação

Referência

REP-1047

Estado

Entregue

Data de entrada

30/07/2026 15:02

Previsão de conclusão

—

Matrícula

P · 42-ZX-11

Viatura

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI

Cor

Cinzento

Ano

2018

Quilómetros

209.400 km

Combustível à entrada

4/8

VIN

WDBDEMO000000003

Tipo de combustível

Diesel

Dados do cliente

Cliente

Transportes Norte, Lda.

Contacto

+3512254801

E-mail

frota@example.test

Morada

Zona Industrial Norte 7 4475-120 Maia

Pedido do cliente

Pastilhas traseiras gastas.

Diagnóstico

Desgaste confirmado.

Trabalhos realizados

Pastilhas traseiras substituídas.

Orçamento e valores

O orçamento não possui peças ou serviços discriminados.

Observações do orçamento
Travagem traseira

Base do orçamento (sem IVA)	186,99 €
IVA incluído no orçamento 23%	43,01 €
Total final do orçamento	230,00 €
Base do preço final (sem IVA)	186,99 €
IVA incluído no preço final 23%	43,01 €
Preço final com IVA	230,00 €
Estado do pagamento	Pago
Total recebido	230,00 €
Valor em falta	0,00 €

Observações do preço final
Pastilhas traseiras

Pagamentos registados

31/07/2026 15:02 **Transferência · 230,00 €**
Referência: TRF-1047 · Transferência bancária. · Registado por Visitante Demo

Histórico da intervenção

30/07/2026 15:02 **Entregue**
Utilizador: Visitante Demo · Estado de demonstração.

Confirmação

Declaro que tomei conhecimento dos trabalhos e valores indicados nesta ordem de reparação.

Assinatura da oficina

Assinatura do cliente

Morada da oficina: Demonstração FB3D